



## TALADRO GBM 10 RE BOSCH - 601473600 BOSCH TOOLS

Taladro destornillador

Referencia 601473600





## DETALLES

---

Taladro GBM 10 RE; Particularmente potente y compacto; Potente motor de 600W, ideal para taladrar agujeros de hasta 10 mm de diámetro en metal; Retención optimizada del husillo de perforación para una mayor precisión; Diseño compacto y peso ligero para un manejo óptimo en perforaciones moderadamente difíciles; Variador electrónico para un inicio de perforación preciso; Mandril de metal automático para alta precisión y larga vida; Reversibilidad izquierda / derecha; Especialmente indicado para agujeros de hasta 10 mm Ø en acero; Mandril automático 1-10 mm (ref. Recambio 2609110750)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

Potencia nominal absorbida: 600 W Velocidad sin carga, velocidad 1, desde: 0 rpm Ø de agujero de aluminio, hasta: 10 mm Velocidad en vacío, velocidad 1, hasta: 2600 rpm Ø de agujero de aluminio: 10 mm Velocidad en vacío : 0 - 2600 rpm Potencia de salida: 360 W Ø taladrado de madera, hasta: 25 mm Peso: 1,7 kg Ø taladrado de madera: 25 mm Ø taladrado de acero, hasta: 10 mm Ø taladrado de acero: 10 mm Velocidad nominal, velocidad 1, hasta : 1.676 rpm Velocidad nominal : 1.676 rpm Par nominal, velocidad 1: 20.0 Nm Par nominal: 20.0 Nm

## SERVICIO POSTVENTA

Los estándares utilizados así como el manual son aptos para uso profesional o público en general informado, con la única restricción de que el público en cuestión es:

- Experto / persona competente / persona calificada: persona que puede juzgar el trabajo asignado y reconocer los posibles peligros. sobre la base de su formación profesional, sus conocimientos, su experiencia y su conocimiento del material en cuestión
- Persona informada: persona informada de las tareas asignadas y los posibles peligros por negligencia

La obligación de leer el manual de instrucciones antes de su uso y el contenido del El manual de instrucciones se utiliza para informar al usuario sobre las tareas que se pueden realizar y los posibles peligros por negligencia.