

## Taladro percutor 18V LXT 62Nm 4,0Ah

### DHP482RME

2 baterías 4,0 Ah, cargador rápido y maletín PVC

Aumentamos las Rpm.



#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18V
Tipo de batería	LXT
Amperaje de la batería	4,0 Ah
Tiempo de carga	36 min
Motor	4-polos
R.p.m alta	0 - 1.900 Rpm
R.p.m baja	0 - 600 Rpm
G.p.m alta	0 - 28.500 gpm
G.p.m baja	0 - 9.000 gpm
Capacidad portabrocas	1,5 - 13,0 mm
Par máx. de apriete junta blanda	36 Nm
Par máx. de apriete junta dura	62 Nm
Capacidad máx. en mampostería	13 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. en madera	38 mm
Portabrocas automático	✓
Posiciones de par de apriete	21
Velocidad variable (interruptor)	✓

#### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Taladro combinado más compacto.
- Mango con nuevo diseño más ergonómico.
- 21 posiciones de par de apriete + taladro + percutor.
- 2 velocidades mecánicas.
- Portabrocas autoblocante, cambio más rápido de los accesorios con una sola mano.
- LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.
- Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.
- Con gancho para el cinturón.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## EQUIPO BÁSICO

Punta doble, 2 baterías 4,0 Ah, cargador rápido y maletín PVC.

**195584-2**

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



**197265-4**

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



## ACCESORIOS

**196235-0**

Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N



**196933-6**

Multicargador rápido 2 puertos 18V



**D-67583**

Set de brocas para metal M-force 19



**E-06270**

Set de brocas y puntas (212 pcs)



## Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:

