



LUXÓMETRO - MS6612

Display	LCD / 199999 cuentas + Barra gráfica
Margen de medición	De 0 a 20 / 200 / 2.000 / 20.000 y 200.000Lux y De 0 a 20 / 200 / 2.000 y 20.000FC
Selección de escalas	Automática / Manual
Retención de lectura	•
Retención de lectura máxima	•
MAX / MIN	•
Puesta a cero	•
Medición relativa	•
Auto-apagado	•
Normas de Seguridad	IEC61010-1 / Grado de polución 2
Alimentación	1 x 9V tipo 6F22
Dimensiones (mm)	170 x 86 x 46 mm
Peso (aprox.)	420 g.

