

**960KC-M8/M9/M10**

**Surtido de herramientas para retirar las bujías de precalentamiento partidas o dañadas**

- Para bujías con rosca M8-M9-M10

 380x290x50 mm -  2,3 kg

|  | art.          |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 009600801                                                                       | 960KC-M8/9/10 | 2,3 |

