

1482C

2 pares de cuñas para desenganche uniones filtros gasoil grupos Fiat, Volkswagen, Jeep, Chrysler y Volvo

Sustitución rápida del filtro sin dañar irremediablemente las uniones

 35 g

No daña las uniones

Sustitución del filtro rápida y veloz

	art.	
014820022	1482C	35

