

1940S...

cinceles para martillos cincel 1940 Cortafrío plano Cortafrío para cortar y soltar chapa Buril de punta Cortafrío para puntos de soldadura y remaches Cortafrío de

	art.	
019400020	1940SN	cinceles para martillos cincel (art. 1940, 1940HD)
019400021	1940ST	cinceles para martillos cincel (art. 1940, 1940HD)
019400022	1940SD	cinceles para martillos cincel (art. 1940, 1940HD)
019400023	1940SPS	cinceles para martillos cincel (art. 1940, 1940HD)
019400024	1940SDT	cinceles para martillos cincel (art. 1940, 1940HD)

